



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**Предписание № 4-6**

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области  
«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 4-6 от «09» января 2020 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.ст. 6, 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» была проведена плановая / выездная проверка в отношении: государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж», фактически осуществляющего деятельность по адресу: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 80.

Дата и время проведения проверки:

28.01.2020 с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

05.02.2020 с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

11.02.2020 с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 03 дня, 03 час. 00 мин.

проверку проводил (а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Тютченко Александр Сергеевич, представитель Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы ИПЛ по Ростовской области» - ведущий инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта Главного управления МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017 № 61-2-ПБ) – Филимонов Андрей Александрович

совместно с: заместителем директора по АХЧ и КБ ГБПОУ РО «РАДК» Астапенко Игорем Николаевичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты руководитель организации не организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (технологические отверстия в стене на 1 этаже).	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).	01.02.2021	
2.	На объекте защиты руководитель организации не заключил контракт с обслуживающей организацией на обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации, а именно пожарные дымовые извещатели системы АУПС в гараже №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8. №9, №10.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).	01.02.2021	
3.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации, а именно пожарные дымовые извещатели системы АУПС в гараже №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8. №9, №10 находятся в неработоспособном состоянии.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).	01.02.2021	
4.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468	п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства	01.02.2021	

	и 474 настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а именно в гараже №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10.	РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).		
5.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также не обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (на 1 этаже административного здания и в гараже №1).	п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).	01.02.2021	
6.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 8.1.11 Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 171) на 3-м и 2-м этаже должно быть не менее двух эвакуационных выходов.	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.02.2021	
7.	На объекте защиты эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника на 3-м этаже в помещении №31.	пп. «в» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).	01.02.2021	
8.	На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: коридор 1 этажа не отделено от гаражей №1 и №2 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной	ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.02.2021	

	опасности или противопожарными преградами.			
9.	На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: коридор 1 этажа не отделено от складского помещения №8 на 1-м этаже ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.02.2021	
10.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности отсутствует предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	пп. «д» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).	01.02.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. ч.1 ст. 6 (п.1, п.2) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти: руководители органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по  
пожарному надзору – Старший инспектор отделения  
НД и ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по  
городу Ростову-на-Дону лейтенант внутренней службы  
Тютченко Александр Сергеевич

Предписание на 5 стр. для исполнения получил:

*Директор ГБУ по РАДК Гончарев Сергей Сергеевич*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» февраля 2020 г.

(подпись)